


各キットの設置・接続イメージ

クランプメーターキット

ラックへの設置例



Gateway EP042
 ✓ ゲートウェイ、クランプ・センサー監視装置

✓ 100V AC電源1口使用

汎用PDU
 ✓ 事前に電源ケーブル補正值を測定
 (Panduitで随時検証・公開)

クランプ
 ✓ Cat5eパッチコードで接続・給電
 ✓ 電源ケーブルの補正值を入力

※ ゲートウェイは、ラックマウントではありません。付属の取付金具を使用して取付、または、シェルフ棚に乗せる等の方法になります。

機器類の接続




クランプメーター

温度センサー

インラインメーターキット

※ インラインメーターの設置では、アース線（別売）を使って必ず筐体からアースを取るようにしてください。
 ※ ゲートウェイの設置例は、クランプメーターキットをご参照ください。

ラックへの設置例




機器類の接続



インラインメーター

温度センサー

電源・PDUとの接続





コンセントバー

主電源

コンセントバー


ゼロユニットタイプ

1ユニットタイプ



温度センサー

インラインメーター



コンセントバー

主電源

主電源

コンセントバー

Unified Physical Infrastructure



building a smarter, unified business foundation
 Connect. Manage. Automate.

PANDUIT™